



ООО «Данфосс»

ОГРН 1035003060861  
Россия, 143581  
Московская область  
Истринский район  
с./пос. Павло-Слободское,  
д. Лешково, д. 217  
Телефон/Telephone: (495) 792-57-57  
Факс/Fax: (495) 792-57-58\59  
www.danfoss.ru  
E-mail: info@danfoss.ru  
Danfoss LLC  
143581 Moscow region  
Istra area, Pavlo-Slobodskoe settlement,  
Leshkovo, 217

Дата/Date: 31.08.2016

Исх./Our ref.: 310816/Q2

На Ваш /Your ref.:

В связи с Вашим запросом, касающимся обязательного подтверждения соответствия оборудования: **Импульсные трубки 003G1391, 003L8152, 003L8153, Переходник с G3/8 на G1/2A 017-421966, Капиллярная трубка 060-104766**, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в Вашем запросе, может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позиции «Запасные части к арматуре промышленной трубопроводной» (код ОКП 37 9900).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" вышеуказанная продукция не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия Системы сертификации ГОСТ Р.

В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823 (ред. от 04.12.2012) "О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования», **оборудование: Импульсные трубки 003G1391, 003L8152, 003L8153, Переходник с G3/8 на G1/2A 017-421966, Капиллярная трубка 060-104766 не входит** в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме сертификации, а также в Перечень объектов технического регулирования, подлежащих подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" в форме декларирования соответствия.

В соответствии с вышеизложенным, **оборудования: Импульсные трубки 003G1391, 003L8152, 003L8153, Переходник с G3/8 на G1/2A 017-421966, Капиллярная трубка 060-104766, не подлежит** обязательному подтверждению соответствия на территории Российской Федерации и Таможенного союза.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость обязательного подтверждения соответствия данного вида продукции при ввозе и реализации продукции на территории Российской Федерации и Таможенного союза.

ООО «Данфосс»  
Специалист по сертификации  
Моисеева С.А.

